

湖南資水東坪壩築壩區之地質

王超翔 遼效曾

(工商部中央地質調查所)

附圖八幅

(一) 資水壩址之選擇

資水為湖南四大河流之一，流貫湘中，邵陽東坪間，穿龍山穹地與口峯山脊斜肩而過，形成所謂上游峡谷與下游峡谷，谷中山勢峻峭，水高水急，若選址築壩，藉水力發電，足供湖南發展工農事業之用，對國計民生，實所裨益。

上游峡谷即龍山峡谷，南起小廟頭，北止小溪，二者相隔距離27公里，水位落差達20公尺，平均水面坡度近0.70%。資源委員會水力發電總局擬在小溪築高出河床35公尺，長350公尺之混凝土重力壩，提高水庫水位至假定標高180公尺，使河水以至邵陽城廂，預期開發水力約10萬匹馬力。至壩址之選擇與其地質情形，資委會資產測勘處於民國三十三年召請王守宥先生為之詳勘，並著有湖南資水中段沿岸地質及築壩意見一文。

下游峡谷即口峯山峡谷，亦即所謂東坪峡谷，南起潤溪，北止東坪，谷長84公里，河床平均坡度約1/1500，就水位言，潤溪東坪間水位落差達49公尺，水面坡度近0.76%。水質總處擬在東坪尾選擇壩址，擬定壩身高出河床55公尺，使河水借及鄉村，以免淹沒大量農田。流量經築壩後水庫之調節，可至每秒300立公尺，預期開發水力達16萬匹馬力。至於壩址之選擇，則擬定有橫岩塘，柘溪口，對口溪三處。

橫岩塘住居谷尾，山勢險峻，河床凌亂，且有巨石突入河中，水深勢急，為谷尾航行維艱之山。故此四之選擇參照及航運，惟地質稍益尚需慎重之考慮。

柘溪口壩址位大柘溪口上游約500公尺處，共擬定A,B二壩。該處平均水位標高的52公尺，河床距水面最深處亦不過四公尺。大柘溪與資水間有形如馬鞍之船形嶺，標高約135公尺，距山麓約170公尺，可利用嶺上之低凹處，開鑿排洪溢水道(Spilling way)。現築壩處河寬約260公尺，築高55公尺之壩級，壩頂河寬約420公尺，廠房擬置於壩身

之左側，船閘於右側，故地形適宜，配置恰當，為東坪峽尾所擬定三地中之最具優越條件者。

對口溪在石峽口上游約十公里處，平均水位達標高56公尺，河床深狹，擬築壩後，使壩頂河寬約230公尺，開鑿180公尺長之隧道以引水，而造廠房於右對口溪內，船閘則附於壩身之左側，並利用大部壩頂，直度以排泄洪水，配置雖為適當，惟此壩利用水頭較柘溪口少四公尺，且距峽口尚有危險河道約十公里之多，故對航運之改良，無多價值。

關於資水場址之選擇，小溪場址，王曉青先生已專文討論，至東坪峽尾三擬定場址，其選擇除根據地形、水文、工程等條件外，尚須注意其地質。本文僅就築壩區域之地質，擇要述之，以供參攷。

(二) 資水之水文及其他記錄

資水之一切記錄，因受戰事影響，殘缺甚多，數字根據深感不足，所存者亦只可窺其梗概而已。茲分水位、流量、溫度、雨量、蒸發量數項述之。

(一) 水位：首資水水位，先述邵陽小淹間之水位落差及水面坡度，列表以明之：

地名	距離(公里)	水位差(公尺)	水面坡度(1%)
邵陽	— 35	10.26	0.29
小淹	— 27	20.61	0.76
小溪	— 47	19.37	0.41
新化	— 66	21.93	0.33
潤溪	— 27	22.18	0.82
烟溪	— 37	27.04	0.73
東坪	— 30	16.40	0.54
小淹			
總計	269	137.79	0.51

綜觀之，邵陽小淹269公里之間，水位落差達137.79公尺，水面坡度幾近二千分之一，水勢不為不急；試觀資水測勘段柘溪站之水位記錄，民國三十六年九月份平均水位為標高52.52公尺，十月份為51.67公尺

，十一月份為51.62公尺，十二月份降至51.61公尺。至民國三十七年一月，平均水位增高至51.76公尺，二月份增為52.25公尺，其後水位漸漲，三月份為53.10公尺，四月份為53.12公尺。五月份平均水位記錄，在作者離柘溪口時尚未整理完竣，然水位曾至標高60公尺以上，此後即屆霉雨季節，亦是水位猛升之時，故柘溪口水位在標高52公尺以上之時間，一年中至少為期六個月，資水水力之豐富於茲可見。

(二) 流量：根據1943年之記錄，小溪壩址之最大流量為每秒6770立方公尺，最小為每秒50立方公尺，平均流量為每秒517立方公尺。柘溪口壩址之流量正詳測中，惟據估計築壩後在中水位時可至每秒300立方公尺，高水位時可至每秒700立方公尺。

(三) 雨量：由邵陽七年中之記錄，知1938年雨量最少為1210.7公厘，1941年最多為1351.3公厘，1942年平均雨量為1288.7公厘。又自長沙27年中之雨量記錄，知1911年雨量最少為825.6公厘，僅及1942年平均雨量之百分之六十，故計算水力時，每以1943年所測平均流量之百分之六十即約每秒300立方公尺為估計水力之依據。

柘溪口水文站所測民國三十六年一月至三十七年四年之雨共780.9公厘，其中以民國三十六年十二月最少為27.6公厘，三十七年三月最多為194.0公厘。

(四) 溫度：根據以前之記錄，最高溫度為38°C，最低為-4°C，平均溫度為17.5°C。柘溪口站民國三十六年九月至三十七年四月之短時溫度記錄，以三十七年一月二十五日最低為-4.5°C；三十六年九月廿五，廿八兩日最高為26.5°C，因其數據太少，故尚不能與以前之記錄相比較。

(五) 蒸發量：柘溪口水文站蒸發量之記錄，因器材不足，故數據殘缺不全，僅知民國三十六年十月份之蒸發量為46.8公厘，十一月份為42.2公厘，三十七年三月份為27.0公厘，四月份為51.5公厘。

(三) 築壩後之利益

湘南素以農礦著稱，而資水流域尤為重要，僅就流域內之生產言，根據湘府之記錄，烟煤產地計有邵陽之牛馬司、高江橋、保合堂，湘鄉之鳳冠山、恩口、安化之橋頭河，新化之晏家鋪、滿竹、酸橋、五里牌、益陽之連河冲澈浦之底莊，天星堂等處，均煤質優良，可供工業之用。半烟煤則以湘鄉之洪山殿，負有盛名，儲量近二萬萬噸，為湘省之

主要發源。至武岡之沙子冲、馬頭壠、尖山、邵陽之麻旺山、金鷺山、大底坪，安化之江坑，與新化之金竹山、花橋、土居、化溪、斗山塔及五里牌，則所產無烟煤者，惜均未大量開採。續續則有安化之坪花場湖一帶，胥山冲及江坑石壁子一帶，新化之南門橋、金竹山、斗山塔、土居、及寧鄉之橫市通花舉一帶為重要產區。第貢首推新化之鶴鳴山，其次則有新化背梁、筍牙山、坪上、帽子嶺、三尖峯、安化之白家坪、澀津溪、柑子園、泥板溪、木里坪、鶴鳴坪、穿笠口、邵陽之板溪冲、龍山、益陽之板溪西冲，以及溆浦之鵝溪坪、河背塗、茶溪坪等地。白鶴鳴為近年新發現之重要產區，其產地則有安化之渣津溪，石板冲、燕子洞、白家坪及益陽之板溪西沖等，其中板溪原白家坪及鶴鳴山之重要節點產地，其價值實屬首屈一指，更為增加，是為湘行之重要資源。至於金礦產地不多，然亦有安化花岩冲，香溪、新化白溪及慈陽包獅冲等處，故流於內之鉛、銻，不為不量，惟因人力缺乏，或生產過落，或停止開採，貨棄於地，實堪惋惜。若水運築成之後，東坪場可供二百餘公里以內周圍各地之需力，（附圖一）北可到枝江石首，東至長沙，南抵邵陽，西達芷江永綏。小瀆口之供電區域亦包括周圍二百餘公里以內之地，計東北達湘陰，東至攸縣，南至新田，西至鳳凰，向南，北抵長德、沅江，是二場供電範圍幾包括湖南之大部，不但可供開礦工礦用之用，更可惠及都市用電，且建成之後，資水航運必將改善，農田灌溉必可解決，故此場之修築，實則不容緩也。

(四) 東坪峽集場區之地質

A. 東坪峽集場區之地層由震旦紀之燧石層以至其下之灰色板岩夾石英砂岩層均為陸續出露，各層分佈圖請見（附圖二），其地層程序如下（由上至下）：

近代：a. 沖積層（Qa）

震旦紀：b. 燧石層（H+），底部夾銀頁岩，質地堅硬，橫岩層摺走場址即在其上，厚約90公尺。

c. 冰積層（Hn）黑色或灰綠色易碎板狀質岩，內含具有稜角之砾石，砾石表面上時現方向不同之擦痕，為震旦紀時之冰川沉積，非良好之建築石料。橫岩層摺走場之一部份將建築其上，厚約150公尺。

元古界 d. 鈣質板岩（H5）為灰色之鈣質板岩，局部為石灰岩，厚

約10公尺。

e.長石粗砂岩(H4)，此層砂岩顆粒甚粗，含長石頗多，塊狀，風化後，時呈黃綠色，為良好之建築石料。柘溪口擬定壩大部位於其上，厚度可至230公尺。

元古界 f.綠色石英砂岩及帶狀(H3)，上部砂岩呈塊狀，含長石，為良好之建築石料。柘溪口擬定壩大部位於其上，厚約1500公尺。

g.石英砂岩夾灰色板岩(H2)，出露於對口溪壩址，厚約430公尺。

h.灰色板岩夾石英砂岩(H1)，見於對口溪壩址，底部未露出，厚度無法估定。

以上H1至H5各層地質總合即為一系即元古界石英岩系(H)。

B.本區之地質構造，橫岩塘附近燧石層與冰碛層連續折轉為背斜層與向斜層，其南端以冰碛層為軸心之背斜層之南翼在資水右岸為北東方向之斷層所割切，使綠色石英砂岩及帶狀板岩層在江邊直接與燧石層接觸。此斷層延長至苦竹溪使綠色石英砂及帶狀板岩在溪口與冰碛層接觸，故此斷層在英家門附近係其南面之岩層向上逆掩，而在苦竹溪附近，係其北面之岩層向上逆掩。

柘溪口附近為一穹地構造，穹地大致成橢圓形，其長軸呈北東東之方向。核心岩石為綠色石英砂岩及帶狀板岩層，其上之長石粗砂岩與冰碛層等覆於其周圍。此穹地之北東東端為吳家門斷層所割切，其南西西端又在金家門白沙廟間形成向斜層之構造。在資水江邊僅見冰碛層為其軸心，若順小柘溪東南行可見其軸心實為燧石層，因燧石層向南西西行漸漸傾斜，故於江邊僅見冰碛層，未見燧石層之出露。此向斜層之南面東翼於白沙廟以上又復露出綠色石英砂及帶狀板岩，至對口溪，其下之老地層亦逐漸依次出現。

(五)壩址地質

A.橫岩塘壩址

橫岩塘擬定壩軸過位於以燧石層甚為單薄，下切不深，當即為冰碛層，如擬定壩身建於此等軟硬不同之岩石，壩身之安全頗成問題。

B.柘溪口壩址

柘溪口附近為北東東方向之穹地構造，以綠色石英砂岩及帶狀板

岩為核心，長石粗砂岩及冰礫石等層於其周圍，擬定壩軸A、B適位於跨過此穹地之核心部份，岩石堅固，地層亦無劇烈變動，頗宜築壩。茲分述其地質情形如次（附圖四）：

1. 擬定壩軸A之方向為 $N35^{\circ}17'W$ ，其左岸之地層為綠色石英砂岩及帶狀板岩，地層走向為 $N47^{\circ}E$ ，向 $S43^{\circ}E$ 方向傾斜，傾角33度，故地層之傾斜方向略向下游，走向大致與河流平行而與壩軸幾近直交。擬定壩軸之右岸，在標高75公尺以下為綠色石英砂岩及帶狀板層，其上則為長石粗砂岩，地層傾向 $S20^{\circ}E$ ，傾角45度，故傾斜方向略向上游，是地層之走向與壩軸斜交。在地質構造方面，左岸地層傾斜方向略向下游，右岸略向上游，二地層傾向逐變之處約在假定橫距 $250+00$ 與 $300+00$ 公尺之間，兩岸地層傾角均不甚大，故縱左岸地層向下游傾斜，然若壩身以鋸齒狀嵌築在岩石之中，亦可挽救此種缺點。至於岩性方面，兩岸岩石均甚堅硬，俱可支持壩身重量。長石粗砂岩以上之鈣質板岩於右岸之標高140公尺以上方始出露，故壩身不受影響，惟擬定壩軸A之左岸高度，最高在標高116公尺，據最近壁洞記錄DA3, DA5之浮土掩蓋均在兩公尺左右，如築壩高55公尺，壩軸左岸高度似嫌不够，是為擬定壩軸A應予注意之點。

2. 擬定壩軸B位於擬定壩軸A之上游，壩軸方向為 $N16^{\circ}06'W$ 。左岸層為綠色石英砂岩及帶狀板岩層，地層傾向 $S15^{\circ}E$ ，傾角38度，是亦略向下游傾斜。右岸岩層為長石粗砂岩，傾向南，傾角40度，是亦略向上游傾斜。綠色石英砂岩及帶狀板岩地層傾向逐變之處約在假定橫距 $150+00$ 與 $200+00$ 公尺之間，故較擬定壩軸A距 $0+00$ 點為近。岩性方面與壩軸A同，惟其右岸在標高125公尺以上可見冰礫層，然此與築壩之影響甚小，因地層向山內傾斜，且壩高岩假定為55公尺，則此冰礫層給予築壩之影響更小矣。

3. 擬定壩A之船閘築於綠色石英砂岩及帶狀板岩層內，擬定壩B之船閘築於長石粗砂岩內，兩處均岩石堅硬，且地層傾向上游，故地質構造簡單，宜於開鑿。

4. 排洪泄水道因利用地形上之方便，故擬開鑿於船形嶺上。船形嶺大致均為綠色石英砂岩及板岩所構成。泄水道之北側地層傾向北北西，恰向大柘溪傾斜，故地質構造方面甚為適合，因泄水道泄水之流向與地層傾斜略近平行，水壓力給予岩石之影響不致太大也。

5. 築壩四中岩石之節理，以下列各組最為發育：

定 向	傾 向	走 向	傾 向
N3°E	S35°E	N15°W	S75°W
N5°E	N85°W	N20°W	S70°W
N15°E	S75°E	N40°W	S50°W
N30°E	S30°E	N30°W	S40°E
N40°E	N50°W	N60°W	S30°E
N60°E	N30°W	N70°W	S20°E
N—S	E	N75°W	S15°W
		N80°W	S10°E

C. 對口溪壩址

1. 對口溪在峽口上游約十公里處，擬定壩軸設於對口溪街道之上游里許。本區地層出露依次為元古界綠色石英砂岩及帶狀板岩，石英砂岩夾灰色板岩與其下之灰色板岩夾石英砂岩(附圖八)擬定壩軸之方向為N52°15' W，恰橫過石英砂岩夾灰色板岩層之上。壩軸左岸岩石大部為石英砂岩，地層傾向N10°W，傾角30度，故地層走向與壩軸斜交而略向下游。此種構造情形雖不盡符理想，所幸地層傾角不大，影響甚小。壩軸之右岸主要為石英砂岩夾灰色板岩，然仍以石英砂岩為主。地層傾向N20°W，傾角30度，故情形大致與左岸同。至岩性方面，石英砂岩及板岩均甚堅硬，足可支持壩身。

2. 船閘位資水之左岸，開鑿於石英砂岩夾灰色板岩中，岩石堅固，地層向山內傾斜，構造簡單，宜於開鑿。

3. 引水隧道亦築於石英砂岩夾板岩岩層內，其中心線與地層走向大致平行，故地質方面，甚合理想。

4. 廠房之位置，鄰近石英砂岩夾灰色板岩與灰色板岩夾石英砂岩兩岩層之接觸處，地層傾向N3°W，傾角30度，岩石堅固，宜設廠房於此。

5. 本區之節理，其發育完美者為：

走向	傾向	走向	傾向
N10°E	S90°E	N70°E	S20°E
N15°E	直立	N30°W	S10°E
N20°E	S70°E	N15°W	S75°W
N40°E	S30°E	N30°W	N60°E
N50°E	S40°E	N65°W	S25°W
N60°E	S30°W	N30°W	S10°W

(六)結論

東坪欽築場區域內共擬定橫岩塘、對口溪、柘溪口三處壩址。橫岩塘之地質情形不甚良好，似有考慮之必要。柘溪口與對口溪二處在地質方面均宜於築壩。對口溪之岩石較為堅硬，是其優越處，惟地形稍差，水頭損失達四公尺之多，亦為美中之不足。柘溪口之A B二擬定壩軸，雖地質情形大致相同，惟B軸之綠色石英砂岩及帶狀板岩地層傾向逐變之處較A軸者距橫距0+00點稍近，且A軸之左岸高度似嫌不够，河床亦較B軸低約一公尺，故擬定壩軸B似稍優於A，惟此僅就地質觀點而言，其他地形與工程上之條件尚需慎密之考慮也。


附記：資源委員會資水測勘隊范尤良先生服務柘溪口水文站，平日工作熱心，待人誠懇，翔等此次在柘溪口調查，尤得其協助至多，乃近得該隊于在隊長來信，范先生於六月八日測量流量，失足墮水，竟以身殉，殊可惋惜，今以本文紀念先生聊表哀思耳！

三十七年八月二十六日

資水對口溪現址地質地形圖

地質調查 王超翔 謂文書
民國三十七年五月

50 0 50 100 150 200




資水柘溪壩址地質地形圖

地質調查 王超翔 滕効曾

氏圖三十七年五月

0 100 200 300 400公尺



國
史